Everest 2.0L Panther Turbo Diesel 4x2 AT Trend (2018)																									
At km.	**ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)**				**15,000**	**30,000**	**45,000**	**60,000**	**75,000**	**90,000**	**105,000**	**120,000**	**135,000**	**150,000**	**165,000**	**180,000**	**195,000**	**210,000**	**225,000**	**240,000**	**255,000**	**270,000**	**285,000**	**300,000**
Months	**เดือน**				**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
หมายเลขอะไหล่	**รายการอะไหล่**	**จำนวนที่ใช้**	**หน่วย**	**ราคา/หน่วย**																				
AXL5W30T4LFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 4 ลิตร)	4	1	1155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155
AXL5W30TLFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 1 ลิตร)	3	3	300	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
JU2Z6731B	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil filter)	1	1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
97JZ6730A	โอริงน็อตอ่างน้ำมันเครื่อง (Oil drain plug washer)	1	1	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
M2MZ19N619A	ไส้กรองแอร์ห้องโดยสารไมครอนแอร์® โพรเท็กท์ (A/C filter)	1	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
JB3Z9365C	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel filter) - Panther	1	1	670		670		670		670		670		670		670		670		670		670		670
PU2Z9601B	ไส้กรองอากาศ (Air filter)	1	1	545			545			545			545			545			545			545		
XT12QULV	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ Mercon®ULV WSS-M2C949-A (ATF)	10.35	11	270																2,970				
XY80W90QL	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง WSP-M2C197-A (Rear axle oil)	2.35	3	300																900				
EB3Z7A010A	ปลั๊กถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายหลัง (Drain plug - RAPTOR)	2	2	195																390				
WSSM6C65A2330ML	น้ำมันเบรก WSS-M6C65-A2 (brake fluid)	0.66	2	110			220			220			220			220			220			220		
AVC3D1LT4L	น้ำยาหล่อเย็น WSS-M97B44-D2 (Coolant) ขนาด 4 ลิตร	11.2	3	560						1,680			1,680			1,680			1,680			1,680		
9965A10060T	ตะกั่วถ่วงล้อ (Balancing weight)	4	4	16	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดฝาหน้าเครื่อง และเคมีภัณฑ์	1	1	ดูหมายเหตุ[1]	เปลี่ยนทุกๆ 10 ปี / 230,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน																			
รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid Expense					**2,901**	**3,571**	**3,666**	**3,571**	**2,901**	**6,016**	**2,901**	**3,571**	**5,346**	**3,571**	**2,901**	**6,016**	**2,901**	**3,571**	**5,346**	**7,831**	**2,901**	**6,016**	**2,901**	**3,571**
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ช.ม.)					1.8	2.2	2.7	2.2	1.8	3.8	1.8	2.2	3.4	2.2	1.8	3.8	1.8	2.2	3.4	3.6	1.8	3.8	1.8	2.2
กรุงเทพ	Total Labour expense (Bh550/ hr.)			550	**Free**	**Free**	**Free**	**Free**	**Free**	**2,090**	**990**	**1,210**	**1,870**	**1,210**	**990**	**2,090**	**990**	**1,210**	**1,870**	**1,980**	**990**	**2,090**	**990**	**1,210**
กรุงเทพ	Total labour & parts (excl. VAT) รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวม VAT 7%)				**2,901**	**3,571**	**3,666**	**3,571**	**2,901**	**8,106**	**3,891**	**4,781**	**7,216**	**4,781**	**3,891**	**8,106**	**3,891**	**4,781**	**7,216**	**9,811**	**3,891**	**8,106**	**3,891**	**4,781**

หมายเหตุ

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ กรกฎาคม 2568 โดยรถทุกรุ่นใช้น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ 100% เกรดมาตรฐาน WSS-M2C913-D

*ราคาในตารางข้างต้นเป็นราคาประมาณการสำหรับรถที่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ครั้ง ในกรณีได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็คระยะที่แตกต่างไปจากนี้ ราคาประมาณการแนะนำจะแตกต่างไปจากตารางข้างต้นเช่นกัน

*ราคาดังกล่าวเป็นการคำนวณโดยใช้ค่าแรงมาตรฐานแนะนำที่ 550 บาท/ชั่วโมง และอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดสอบรายละเอียดจากผู้จำหน่าย

*ราคาดังกล่าวได้รวมค่าสลับยางและถ่วงล้อ 4 ล้อแล้ว

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณสำหรับการใช้งานในสภาวะปกติที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใช้งานหนักอาจมีรายการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโปรดอ้างอิงราคาปัจจุบันจากระบบ PANDA

[1] ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดฝาหน้าเครื่อง และเคมีภัณฑ์ มีอะไหล่รวมทั้งสิ้น 14 รายการ ราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 8,405 บาท (ไม่รวม VAT) และใช้ระยะเวลางานบริการ 4 ช.ม.