

Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 6AT / Everest 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT / Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 6AT / Everest 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT																			
At km.	ตารางเช็คระยะ (กม.)																		
Times	ครั้งที่	2,000	15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	120,000	135,000	150,000	165,000	180,000	195,000	210,000	225,000	240,000	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
การตรวจเช็คทั่วไปหลังส่งมอบรถใหม่ (Peace of Mind)																			
เข้ารับบริการเชิงระยะตามรอบที่กำหนด																			
		จำนวนที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย															
KV6Z915SE	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Filter) (for Hi-Rider)	1	1	2,000					2,000					2,000					2,000
MB3Z9601C	ไส้กรองอากาศ (Air Filter)	1	1	750			750			750			750				750		750
WSSM6C65A2330ML	น้ำมันเบรก WSS-M6C65-A2 (Brake Fluid)	0.66	2	110			220			220			220				220		220
MB3Z19N619C	ไส้กรองแอร์ฟองโดยสาร (Pollen Filter)	1	1	450			450			450			450				450		450
AVC3D1LT4L	น้ำยาหล่อเย็น COOLANT YELLOW PM 4L	8	2	560									1,120						
AVC3D1LTL	น้ำยาหล่อเย็น COOLANT YELLOW PM 1L	1.6	2	145									290						
XT10QLVC	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ Mercon®LV WSS-M2C938-A (ATF)	10.5	8	280									2,240						
XV75W85QL	น้ำมันเฟืองท้ายหลัง WSS-M2C942-A (Rear Axle Oil)	1.6	2	1,100									2,200						
EB3Z7A010A	ปลั๊กถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายหลัง (Rear Axle Plug)	1	1	195									195						
JB3Z00933A	ปลั๊กเติมน้ำมันเฟืองท้ายหลัง (Rear Axle Plug)	1	1	195									195						
9965A10060T	ตะกั่วถ่วงล้อ (Balancing Weight)	4	4	15		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt)	1	1	ดูหมายเหตุ ¹	เปลี่ยนทุกๆ 6 ปี / 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน														
รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid Expense		0	60	510	1,030	510	2,060	1,480	60	510	1,030	8,750	60	1,480	60	510	3,030	510	
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ชม.ม.)		0.5	1.1	1.3	1.7	1.3	1.5	1.9	1.1	1.3	1.7	3.9	1.1	1.9	1.1	1.3	2.1	1.3	
กรุงเทพ	Total Labour expense (Bh550/ hr.)	550		พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	1,045	605	715	935	2,145	605	1,045	605	715
กรุงเทพ	Total labour & parts (excl. VAT) รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวม VAT 7%)	60		510	1,030	510	2,060	2,525	665	1,225	1,965	10,895	665	2,525	665	1,225	4,185	1,225	

IOLM

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง เมื่อซื้อความเดือน IOLM ปรากฏขึ้น																			
เข้ารับการบริการครั้งที่				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
หมายเลขอะไหล่	รายการอะไหล่	จำนวนที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย															
AXLSW30T4LFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 4.1 ลิตร)	8.1	2	1,152	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304	2,304
JU226731B	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter)	1	1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
EJ726730B	โอริงน็อตอ่างน้ำมันเครื่อง (Oil Drain Plug Washer)	1	1	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid Expense				2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,609
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ชม.ม.)				0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
กรุงเทพ	Total Labour expense (Bh550/ hr.)	550		พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	พริค่าง	330	330	330	330	330	330	330	330	330
กรุงเทพ	Total labour & parts (excl. VAT) รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวม VAT 7%)			2,609	2,609	2,609	2,609	2,609	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939	2,939

คำแนะนำการใช้คู่มือบริการ

- เข้ารับบริการตรวจสอบทั่วไปหลังการส่งมอบ (Peace of Mind) ภายใน 2 เดือน 2,000 กิโลเมตร อย่างเป็นทางการ
- คู่มือพริค่างตรวจสอบทั่วไปหลังการส่งมอบที่อยู่ในสมุดเล่มนี้ มีไว้ให้ท่านเจ้าของรถยนต์ทุกท่านเพื่อเป็นเครื่องมือให้ท่านเข้ารับบริการตามระยะทางหรือตามระยะเวลาที่กำหนด
- เมื่อถึงระยะที่กำหนดให้เข้ารับบริการ ให้ท่านนำสมุดคู่มือประจำคันและบริการเล่มนี้มาแสดงก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง ขอให้ท่านเซ็นบันทึกในคู่มือประจำคันตรวจสอบทั่วไปหลังการส่งมอบเพื่อยืนยันว่าท่านมาใช้บริการที่กำหนดในคู่มือ
- และเมื่อการบริการเสร็จสิ้น ศูนย์บริการจะทำการประทับตราบันทึกการรับบริการ ลงวันที่ครบระยะทาง วันที่ ที่เข้ารับบริการลงในบันทึกการบริการในสมุดคู่มือประจำคันและบริการของท่านเพื่อยืนยันว่าท่านได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

- คู่มือพริค่างตรวจสอบทั่วไปหลังการส่งมอบ ที่ท่านได้รับจะสามารถใช้ได้ตามระยะฟรี 1 ระยะ * และสามารถนำไปใช้สำหรับนัดหมาย บริการรับ-ส่งนอกสถานที่ (PUD) หรือการให้บริการนอกสถานที่ (MSV) ได้ตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น
- คู่มือพริค่างรับบริการตรวจเช็คสภาพทั่วไปหลังส่งมอบสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง และมีอายุไม่เกิน 4 เดือนหรือ 4,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
- ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ รับ-ส่งนอกสถานที่ (PUD) หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ (MSV) อย่างเป็นทางการฟรี สำหรับบริการตรวจเช็คสภาพทั่วไปหลังส่งมอบได้ตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน FordPass หรือ ติดต่อนัดหมายผู้จำหน่ายที่ท่านสะดวกโดยตรง
- พื้นที่การให้บริการฟรีจะอยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตรจากจุดที่ให้บริการ นอกเหนือจากนั้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการที่ท่านสะดวก
- ราคาค่าบริการเป็นราคาประมาณการและแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ มกราคม 2568 โดยรถทุกรุ่นใช้น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ 100% เกรดมาตรฐาน WSS-M2C913-D
- ราคาในตารางข้างต้นเป็นราคาประมาณการสำหรับรถที่ได้รับสิทธิ์พริค่างฟรีระยะ 5 ครั้ง ในกรณีได้รับสิทธิ์พริค่างฟรีระยะที่แตกต่างไปจากนี้ ราคาประมาณการแนะนำจะแตกต่างกันไปจากตารางข้างต้นเช่นกัน
- ราคาค่าบริการเป็นการคำนวณโดยใช้ค่าแรงมาตรฐานแนะนำที่ 550 บาท/ชั่วโมง และอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมจากศูนย์บริการ
- ราคาค่าบริการได้รวมค่าส่งยางและถ่วงล้อ 4 ล้อแล้ว
- ราคาค่าบริการเป็นราคาประมาณการสำหรับการใช้งานในสภาวะปกติที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใช้งานหนักอาจมีรายการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม
- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ปริมาณน้ำมันเกียร์ระยะไว้ในตารางด้านบนเป็นปริมาณที่ใช้การเปลี่ยนถ่ายแบบเต็มระบบตามคู่มือซ่อมเท่านั้น หากเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามรอบใช้ระยะ จำนวนปริมาณที่ใช้ในการบำรุงรักษาจะน้อยกว่าการเปลี่ยนถ่ายแบบเต็มระบบ (การเปลี่ยนเต็มระบบ คือ เกียร์ที่แห้งสนิทปราศจากฮอร์คคอนเวอร์เตอร์)

¹ ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดสายพานเครื่อง และเค็มกับเกียร์ มีอะไหล่รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ราคาประมาณการและแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 9,258 บาท (ไม่รวม VAT) และใช้ระยะเวลาบริการ 4 ชม.