

Everest 2.0L Panther Bi Turbo Diesel 4x4 AT Titanium+ (2018)																										
At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)				15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	120,000	135,000	150,000	165,000	180,000	195,000	210,000	225,000	240,000	255,000	270,000	285,000	300,000		
Months	เดือน				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
หมายเลขอะไหล่	รายการอะไหล่			จำนวนที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย																				
AXL5W30T4LFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 4 ลิตร)			4	1	1152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152		
AXL5W30TLFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 1 ลิตร)			3	3	298	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894		
JU2Z6731B	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil filter)			1	1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		
97J26730A	โอรังน็อคอ่างน้ำมันเครื่อง (Oil drain plug washer)			1	1	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
M2M219N619A	ไส้กรองแอร์ห้องโดยสารไมครอนแอร์* โพรเท็กซ์ (A/C filter)			1	1	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499		
JB3Z9365C	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel filter) - Panther			1	1	670		670		670		670		670		670		670		670		670		670		
PU2Z9601B	ไส้กรองอากาศ (Air filter)			1	1	545		545		545		545		545		545		545		545		545		545		
XT12QULV	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ Mercon®ULV WSS-M2C949-A (ATF)			10.35	11	270																		2,970		
XT10QLVC	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ Mercon®LV WSS-M2C938-A (ATF)			1.2	2	280																			560	
XY80W90QL	น้ำมันเพื่อง่ายหน้า WSP-M2C197-A (Front axle oil)			1.27	2	300																			600	
6C2Z4N282AA	ปลั๊กถ่าน้ำมันเพื่อง่ายหน้า (Front axle plug)			1	1	75																			75	
E8U24N282A	ปลั๊กถ่าน้ำมันเพื่อง่ายหน้า (Front axle plug)			1	1	41																			41	
XY80W90QL	น้ำมันเพื่อง่ายหลัง WSP-M2C197-A (Rear axle oil)			2.35	3	300																			900	
EB3Z7A010A	ปลั๊กถ่าน้ำมันเพื่อง่ายหลัง (Drain plug - RAPTOR)			2	2	195																			390	
WSSM6C65A2330ML	น้ำมันเบรก WSS-M6C65-A2 (brake fluid)			0.66	2	110		220		220		220		220		220		220		220		220		220		
AVC3D1LT4L	น้ำยาหล่อเย็น WSS-M97B44-D2 (Coolant) ขนาด 4 ลิตร			11.2	3	560				1,680		1,680		1,680		1,680		1,680		1,680		1,680		1,680		
9965A10060T	ตะกั่วถ่วงล้อ (Balancing weight)			4	4	15	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดฝาหน้าเครื่อง และเค็มกีลท์			1	1	ดูหมายเหตุ ¹	เปลี่ยนทุกๆ 10 ปี / 230,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน																			
รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid Expense						2,886	3,556	3,651	3,556	2,886	6,001	2,886	3,556	5,331	3,556	2,886	6,001	2,886	3,556	5,331	9,092	2,886	6,001	2,886	3,556	
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ชม.ม.)						1.8	2.2	2.7	2.2	1.8	3.8	1.8	2.2	3.4	2.2	1.8	3.8	1.8	2.2	3.4	4.1	1.8	3.8	1.8	2.2	
กรุงเทพ	Total Labour expense (Bh550/ hr.)					550	Free	Free	Free	Free	Free	2,090	990	1,210	1,870	1,210	990	2,090	990	1,210	1,870	2,255	990	2,090	990	1,210
กรุงเทพ	Total labour & parts (excl. VAT) รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวม VAT 7%)					2,886	3,556	3,651	3,556	2,886	8,091	3,876	4,766	7,201	4,766	3,876	8,091	3,876	4,766	7,201	11,347	3,876	8,091	3,876	4,766	

หมายเหตุ

- *ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ มกราคม 2568 โดยรถทุกรุ่นใช้น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ 100% เกรดมาตรฐาน WSS-M2C913-D
 - *ราคาในตารางข้างต้นเป็นราคาประมาณการสำหรับรถที่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ครั้ง ในกรณีได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็คระยะที่แตกต่างไปจากนี้ ราคาประมาณการแนะนำจะแตกต่างไปจากตารางข้างต้นเช่นกัน
 - *ราคาดังกล่าวเป็นการคำนวณโดยใช้ค่าแรงมาตรฐานแนะนำที่ 550 บาท/ชั่วโมง และอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดสอบถามรายละเอียดจากผู้จำหน่าย
 - *ราคาดังกล่าวได้รวมค่าสลับยางและถ่วงล้อ 4 ล้อแล้ว
 - *ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการสำหรับการใช้งานในสภาวะปกติที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใช้งานหนักอาจมีการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม
 - *บริษัทของสลิทในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโปรดอ้างอิงราคาปัจจุบันจากรระบบ PANDA
- ¹ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดฝาหน้าเครื่อง และเค็มกีลท์ มีอะไหล่รวมทั้งสิ้น 14 รายการ ราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 8,389 บาท (ไม่รวม VAT) และใช้ระยะเวลางานบริการ 4 ชม.