

New Ranger 2.0 4x4 10 A/T bi-turbo RAPTOR (2018-->)

At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)					15,000	30,000	45,000	60,000	75,000	90,000	105,000	120,000	135,000	150,000	165,000	180,000	195,000	210,000	225,000	240,000	255,000	270,000	285,000	300,000
Year	ปี					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
หมายเลขอะไหล่	รายการอะไหล่	จำนวนที่ใช้	หน่วย	ราคา/หน่วย																					
AX05W30T4LFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 4 ลิตร)	4	1	1152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152
AX05W30TLFD	น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% WSS-M2C913-D (ขนาด 1 ลิตร)	3	3	298	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894
JU226731B	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil filter)	1	1	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
97J26730A	ไอริงหนีดอ่างน้ำมันเครื่อง (Oil drain plug washer)	1	1	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
M2MZ19N619A	ไส้กรองแอร์ห้องโดยสารไมครอนแอร์* โพรเทกซ์ (A/C filter)	1	1	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
JB329365C	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel filter) - Panther	1	1	670	670		670				670				670				670				670		670
H2M29601B	ไส้กรองอากาศ (Air filter)	1	1	545			545			545				545			545			545			545		
XT12QUUV	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ Mercon®ULV WSS-M2C949-A (ATF)	10.35	11	270																					2,970
XT10QLVC	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน 4 ล้อ Mercon®LV WSS-M2C938-A (ATF)	1.45	2	280																					560
XY80W90QL	น้ำมันเพื่องท้ายหน้า WSP-M2C197-A (Front axle oil)	1.27	2	300																					600
6C2Z4N282AA	ปลั๊กถ่ายน้ำมันเพื่องท้ายหน้า (Front axle plug)	1	1	75																					75
E8U24N282A	ปลั๊กเติมน้ำมันเพื่องท้ายหน้า (Front axle plug)	1	1	41																					41
XY80W90QL	น้ำมันเพื่องท้ายหลัง WSP-M2C197-A (Rear axle oil)	2.5	3	300																					900
E83Z7A010A	ปลั๊กถ่ายน้ำมันเพื่องท้ายหลัง (Drain plug - RAPTOR)	1	1	195																					195
JB3200933A	ปลั๊กเติมน้ำมัน เพื่องท้ายหลัง (Plug filler - RAPTOR)	1	1	195																					195
E83Z00815A	ไอริง (O RING - RAPTOR)	2	2	170																					340
WSSM6C65A2330ML	น้ำมันเบรก WSS-M6C65-A2 (brake fluid)	0.66	2	110			220			220				220			220			220					220
AVC3D1LT4L	น้ำยาหล่อเย็น WSS-M97B44-DZ (Coolant) ขนาด 4 ลิตร	11.2	3	560						1,680				1,680			1,680			1,680					1,680
9965A10060T	ตะกั่วถ่วงล้อ (Balancing weight)	4	4	15	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดฝาหน้าเครื่อง และเค็มกีทซ์	1	1	ดูหมายเหตุ ¹	เปลี่ยนทุกๆ 10 ปี / 230,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน																				
รวมค่าอะไหล่และของเหลว Total Parts & Fluid Expense					2,886	3,556	3,651	3,556	2,886	6,001	2,886	3,556	5,331	3,556	2,886	6,001	2,886	3,556	5,331	9,432	2,886	6,001	2,886	3,556	
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ชม.)					1.8	2.2	2.4	2.2	1.8	3.5	1.8	2.2	3.1	2.2	1.8	3.5	1.8	2.2	3.1	4.1	1.8	3.5	1.8	2.2	
กรุงเทพ	Total Labour expense (Bh550/ hr.)				550	Free	Free	Free	Free	1925	990	1210	1705	1210	990	1925	990	1210	1705	2255	990	1925	990	1210	
กรุงเทพ	Total labour & parts (excl. VAT) รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ (ไม่รวม VAT 7%)				2,886	3,556	3,651	3,556	2,886	7,926	3,876	4,766	7,036	4,766	3,876	7,926	3,876	4,766	7,036	11,687	3,876	7,926	3,876	4,766	

หมายเหตุ

- *ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ เมษายน 2567 โดยรถทุกรุ่นใช้น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ 100% เกรดมาตรฐาน WSS-M2C913-D
- *ราคาในตารางข้างต้นเป็นราคาประมาณการสำหรับรถที่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ครั้ง ในกรณีได้รับสิทธิ์ฟรีค่าแรงเช็คระยะที่แตกต่างไปจากนี้ ราคาประมาณการแนะนำจะแตกต่างไปจากตารางข้างต้นเช่นกัน
- *ราคาดังกล่าวเป็นการคำนวณโดยใช้ค่าแรงมาตรฐานแนะนำที่ 550 บาท/ชั่วโมง และอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมจากศูนย์บริการ
- *ราคาดังกล่าวได้รวมค่าสลับยางและถ่วงล้อ 4 ล้อแล้ว
- *ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการสำหรับการใช้งานในสภาวะปกติที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ใช้งานหนักอาจมีรายการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม
- *บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆและราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ¹ชุดสายพานราวลิ้น (Timing belt), ชุดฝาหน้าเครื่อง และเค็มกีทซ์ มีอะไหล่รวมทั้งสิ้น 14 รายการ ราคาประมาณการแนะนำสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 8,396 บาท และใช้ระยะเวลางานบริการ 4 ชม.